


วิศวกรรมถุงPVCสั่งทำ ที่สมบูรณ์แบบ

ชุดเครื่องมือแนะนำ และพิมพ์เขียวหลักสำหรับคำขอใบเสนอ
ราคา(RFQ)



PVC คืออุปกรณ์เสริมที่ผ่านการออกแบบ ไม่ใช่สินค้าทั่วไป

ถุง PVC สั่งทำเป็นถุงแบบยืดหยุ่นหรือกึ่งโครงสร้าง ซึ่งเลือกใช้เพื่อรูปลักษณะเฉพาะที่เช็ดทำความสะอาดได้ หรือโครงสร้างขึ้นรูป ถุงเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนบรรจุภัณฑ์โพลี ลิงทอ กระดาษ หรือแบบแข็งทั่วไปได้

	PVCสั่งทำ	โพลีทั่วไป / กระดาษ / แข็ง
พฤติกรรมของวัสดุ	ให้ความยืดหยุ่นด้านโครงสร้างและ การคงรูปที่เฉพาะเจาะจงสูง	แตกต่างกันอย่างมาก มักขาดคุณสมบัติการจดจำโครงสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับการพิมพ์	ต้องใช้การยึดเกาะของหมึกเฉพาะทางและ การวางแผนความทึบแสง	ใช้วิธีการพิมพ์มาตรฐาน
ลักษณะรอยต่อ	มีรอยเชื่อมหรือรอยเย็บที่โดดเด่น ซึ่งส่งผลต่อรูปลักษณะสุดท้าย	ซีลความร้อนมาตรฐานหรือพับติดกาว
ความคาดหวังด้านกลิ่น	มีกลิ่นพื้นฐานเฉพาะของวัสดุ ซึ่งต้องมีการจัดการ	โดยทั่วไปเป็นกลางหรือมีกลิ่นเฉพาะของกระดาษ
ความเข้ากันได้กับขอบตกแต่ง	ผสานเข้ากับขอบท่อ ไบน์ดิง และซีปได้อย่างมีเอกลักษณ์	แทบไม่ผสานกับขอบตกแต่งโครงสร้าง
ข้อจำกัดระดับภูมิภาค	อยู่ภายใต้กรอบกฎระเบียบที่เข้มงวดเฉพาะแต่ละภูมิภาค	โดยทั่วไปยอมรับได้ทั่วโลก

กำหนดสถาปัตยกรรมโครงสร้าง

กำหนดกรณีใช้งานที่ชัดเจนก่อน——นี่คือกระเป๋าเครื่องสำอาง ถงอีเวนต์ ออร์แกนไนเซอร์เดินทาง ภาชนะใส่อุปกรณ์อาบน้ำ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ค้าปลีก?


สิ่งของและการแบ่งช่อง จะใส่อะไร?
ต้องมี ตัวแบ่งภายในหรือไม่?

ตัวปิด เปิดและปิดอย่างไร? (ซิป
กระดุมแป๊ก การพับ)

การถือและการแขวน ต้องมีสาย หูหิ้ว หรือ จุด
แขวนหรือไม่?


ขอบและขอบตกแต่ง ต้องมีขอบท่อหรือไบน์ดิงเพื่อ ความแข็งแรงของโครงสร้างหรือไม่?

โครงสร้างฐาน จำเป็นต้องมีรับ
ขยายเพื่อ เพิ่มปริมาตรหรือไม่?



ความโปร่งใสคือการตัดสินใจด้านการใช้งาน ไม่ใช่แค่สี

ระดับการมองเห็นกำหนดว่าเราจะโต้ตอบกับสิ่งของภายในและสภาพแวดล้อมอย่างไร



**การมองเห็นใสคริสตัล เปิด
เผยสูงสุด หมายถึง:**

อย่าสันนิษฐานว่าสิ่งนี้จะ เป็นไปตามกฎการเข้า
สถานที่โดยอัตโนมัติ

**ความโปร่งแสงมีสี การ
มองเห็นในโทนสีเบรนต์**


**เอฟเฟกต์ฝ้า ผิวนุ่ม
สัมผัสพร้อม การมอง
เห็นที่นุ่มลง**

การซ้อนชั้นเพื่อความเป็น
ส่วนตัว โซนบดบังสำหรับ
สิ่งของที่ละเอียดอ่อน

**พื้นที่พิมพ์คลุม หมึกทึบ
แสงสูงบดบัง การมอง
เห็นทั้งหมด**

นำทางเรดาร์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ถุงใสแบบเรียบง่ายอาจผ่านกฎหมายไฟฟ้า แต่ไม่ผ่านข้อกำหนดความปลอดภัยทางเคมี ควรยกระดับ วัสดุและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนระหว่าง RFQ



ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ:

-ข้อกำหนดการเข้าสถานที่:อย่า

สันนิษฐานว่า PVC ใสเป็นไปตาม กฎความปลอดภัยทั้งหมดโดยไม่ตรวจสอบ

-สารเคมีและความปลอดภัย:สำคัญสำหรับ

สิ่งของที่ใช้ใกล้ผลิตภัณฑ์ ดูแลส่วนบุคคล อาหาร หรือเด็ก

-ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม:ระดับภูมิภาค


ข้อจำกัดมีอิทธิพลอย่างมากต่อการยอมรับ องค์ประกอบวัสดุ PVC

วิศวกรรมอาร์ตเวิร์กและโซนอันตราย

จัดเตรียมแนวคิดหรือไดโวลน์ที่มีขนาดระบุ แสดงแพ่ง รอยต่อ รอยพับ ช่องเปิด ตัวปิด จุดยึด และโซนที่พิมพ์ได้

แนวทางอาร์ตเวิร์ก

- ระบุว่าพิมพ์ที่ ด้านนอกหรือด้านใน
- ระบุด้านที่ต้อง คงความสะอาด ทางสายตา
- กำหนดสีโลโก้และ เจตนา ความทึบแสง เทียบกับ โปรงแสง
- ตรวจสอบการจัดแนวแพ่ง อย่างเคร่งครัด สำหรับอาร์ตเวิร์กเต็มพื้นผิว




การทำต้นแบบ: ตรวจสอบปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพ


ขอตัวอย่างจริงหรือปฎิบัติเมื่อความใส ความทึบของงานพิมพ์ สี การจัดแนวรอยต่อ ขอบตกแต่ง หรือ การทำงานของตัวปิดมีความสำคัญ



ความสมบูรณ์ของโครงสร้าง ตรวจสอบแนวรอยต่อ การทำงานของตัวปิด และปฏิสัมพันธ์กับขอบตกแต่ง




ประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดสำคัญด้านพื้นผิว วัสดุ หรือกฎระเบียบ ต้องมีการทดสอบและทบทวนอย่างเข้มงวด



พื้นผิวและความทึบแสง ตรวจสอบความทึบของหมึกและ ความใสของวัสดุ

ปริมาตรและการปกป้องพื้นผิว

ระบุจำนวนตามสี ขอบตกต่าง อาร์ตเวิร์ก ตัวปิด และรูปแบบ การบรรจุส่งผลต่อทั้งประสิทธิภาพ การขนส่งและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์



แบบราบ วางซ้อนแบน
เพื่อลด ปริมาตรการ
ขนส่ง

ขึ้นรูป 3D แต่ยังคงว่าง
ต้อง จัดเรียงซ้อนอย่าง
ระมัดระวัง

ซ้อนสอด ยัดไว้ด้านใน
กันและกัน เพื่อ
ประสิทธิภาพ

บรรจุแล้ว ใส่แผ่น
แทรกหรือ สำหรับจัด
แสดงค้าปลีก

ข้อบังคับการปกป้องพื้นผิว - ระบุการป้องกันรอยขีดข่วนสำหรับด้านใส กำหนดให้แยกชั้นเมื่อพื้นผิว
พิมพ์หรือขัดเงาอาจถ่ายโอนหรือเกิดรอย ใส่คำแนะนำการบรรจุแยกสำหรับอุปกรณ์เสริมหรือสายที่
ถอดได้

เช็กลิสต์ RFQ หลัก 7 ข้อ

1

1. กรณีใช้งานและ
สิ่งของใดกำหนด
โครงการนี้?

3

2. ต้องการระดับความ
โปร่งใส สี ความเป็น
ส่วนตัว และ การมอง
เห็นเท่าใด?

5

5. คำถามด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้
สถานที่ หรือข้อกำหนดระดับ
ภูมิภาค ใดที่ใช้บังคับ?

2

4

3

3. ต้องมีแผง รอยต่อ ตัวปิด หูหิ้ว
ขอบตกแต่ง และ คุณสมบัติภายใน
ใดบ้าง?

5

6. จำเป็นต้องมีตัวอย่างวัสดุ พื้นผิว
รอยต่อ ตัวปิด ประสิทธิภาพ หรือ การ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่?

6

7

7. ต้องใช้จำนวน รุ่นย่อย
อุปกรณ์เสริม และ บรรจุภัณฑ์
ค้าปลีกอย่างไร?

สรุปข้อผูกพันทางเทคนิค

ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง โครงการถลุง PVC ต้องมีแบบก่อสร้างควบคู่กับอาร์ตเวิร์ก
ความใส รอยต่อ ตัวปิด และขอบตกแต่งส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายโดยพื้นฐาน

ข้อกำหนดด้านการค้า ข้อผูกพันทางเทคนิคและการค้าขั้นสุดท้ายต้องมีการทบทวนใบเสนอราคา
อาร์ตเวิร์ก และวัสดุ

ขอบเขตและข้อจำกัด บริษัทนี้ไม่ได้กำหนดความพร้อมของ PVC องค์กรประกอบ
ความเหมาะสมตามกฎหมายระเบียบ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ราคา หรือ ระยะเวลาผลิต
ให้ถือว่าข้ออ้างสำคัญทั้งหมดต้องผ่าน การทบทวนเป็นลายลักษณ์อักษรและการ
ทดสอบตัวอย่าง

