


การกำหนดสเปกพวงกุญแจไม้สั่งทำ

บุทสรูปแหล่งข้อมูลปฏิบัติการสำหรับ การจัด
ซื้อและสินค้า

วัตถุดิบ:
เมเปิ้ลยังยืน (ACER
SACCHARUM)



แนวตัดเวกเตอร์:
เส้นทาง CNC ความแม่นยำสูง (ค่า
คลาดเคลื่อน ±0.05mm)

ความหนา:
6.0mm

แนวตัดเวกเตอร์:
เส้นทาง CNC ความแม่นยำสูง (ค่า
คลาดเคลื่อน ±0.05mm)

ช่องร้อยห่วงกุญแจ:
04.5mm (ขอบลบมุม)

'ไม้' ไม่ใช่สเปกที่สมบูรณ์

ตัวแปรหลัก

พวงกุญแจไม้ใช้ตัวเรือนไม้, วีเนียร์,ลามิเนต,หรือวัสดุวิศวกรรม วัสดุฐานที่แน่นอนเป็นตัวกำหนดความเป็นไปได้

วัสดุ: American Walnut Solid
[สายพันธุ์:J.NIGRA]
ความหนา:6.35mm[±0.1mm]
ความหนาแน่น:610kg/m3
ความชื้น:8-10%



ปัจจัยลักษณะที่มองเห็น


รูปลักษณะขึ้นอยู่กับทิศทางเส้นไม้, รูปทรงการตัด,โครงสร้างหลายชั้น, ความลึกการแกะสลัก,หรืองานพิมพ์

เส้น: Flat Cut[PLAIN SAWN]

ความลึกแกะสลัก:0.5mm[MIN]

ผิวขอบ:ขัดเงา,ขัดมันด้วย
บี้ฟิ้ง

การพิมพ์: N/A



สเปกกรองที่สำคัญ

สายพันธุ์/ประเภทวัสดุผสม,การเคลือบผิว,ลักษณะขอบ, และเอกสารการจดหาอย่างรับผิดชอบต้องตรวจทาน แยกกันอย่างเป็นอิสระ ข้อผูกพันทางเทคนิคและการค้าขั้นสุดท้ายต้องมี ใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการ,อาร์ตเวิร์ก,และการทบทวนวัสดุ

สารเคลือบ:Tung Oil[VOC FREE]

การรับรอง:FSCCertified[FSC-CXXXXXX]

ฮาร์ดแวร์:ห่วงสแตนเลส 304[DIA:25mm]




ไฟล์อาร์ตเวิร์ก:AI/.STEP

ระยะเวลาผลิต: 4 สัปดาห์




L=150mm

วินิจฉัยหมวดหมู่: ไม้จริงเทียบทางเลือก


			
พวงกุญแจไม้จริง	อะคริลิกเลียนแบบไม้	พลาสติก/ยางขึ้นรูป	พ็อบโลหะพร้อมใส่ไม้
พวงกุญแจไม้จริง (ไม้ตัน, ไม้เนียร์, วัสดุวิศวกรรม)	อะคริลิกเลียนแบบไม้	พลาสติก/ยางขึ้นรูป (พลาสติก/ยางยืดหยุ่น)	พ็อบโลหะพร้อม ไม้
คุณลักษณะ: วัสดุธรรมชาติเป็นตัวเรือนหลัก ความแปรผัน: ธรรมชาติสูง ความแปรผัน; ต้องอ้างอิงอย่างเข้มงวด	คุณลักษณะ: ลายไม้พิมพ์บนพลาสติก ข้อดี: เส้นทางที่ชัดเจนที่สุดสำหรับงานโปร่งไสสีเติม ไม่มีความแปรผันธรรมชาติ	คุณลักษณะ: พื้นผิวลายไม้ขึ้นรูป ลงบนพื้นผิว ข้อดี: เส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อศึกษานูน ขึ้นรูปยืดหยุ่น	คุณลักษณะ: โครงโลหะพร้อมอินเลย์ไม้ตกแต่ง ข้อดี: ความแข็งแรงเชิงโครงสร้างสูง พร้อมสัมผัสของ 'ลักษณะธรรมชาติ'

การจัดแนวที่สำคัญ: กำหนดกันที่ว่าวัสดุธรรมชาติต้องเป็นตัวเรือนหลักหรือไม่ และความแปรผันธรรมชาติที่มองเห็นเป็นข้อดีหรือข้อเสียสำหรับโครงการเฉพาะของคุณ


วัสดุฐาน: ลักษณะพบโครงสร้าง



ไม้ตัน ไม้ตัน ลักษณะธรรมชาติ สูงสุด,แต่ไวต่อ จุด
อ่อนตามทิศเส้นและการหัก




ลามิเนต / ไม้อัด ลามิเนต / ไม้อัด เสถียรภาพโครงสร้าง
เพิ่มขึ้น,แต่ ขอบแสดงชั้นวัสดุในสโตร์อุตสาหกรรม



วัสดุวิศวกรรม / วีเนียร์ วัสดุวิศวกรรม / วี
เนียร์ ความแข็งแรงแกนสม่ำเสมอพร้อม
ลักษณะผิว ที่ควบคุมได้สูง

คำถามสำหรับผู้ซื้อ ขอให้ซัพพลายเออร์เสนอวัสดุฐานที่เหมาะสมกับรูปทรง,ตำแหน่ง,การตกแต่ง,และการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ตั้งใจไว้โดยชัดเจน หมายเหตุ:เอกสารการจัดหาอย่างรับผิดชอบ
และการปฏิบัติตามต้องตรวจทานแยกตามวัสดุฐาน

แผนที่ความเสี่ยง รูป ทรงและ การแตกหัก



กฎ:

อย่าพึ่งพารูปทรงเล็กที่แยกเดี่ยว ทิศทางเส้น และโครงสร้าง
หลายชั้นกำหนด ดัดจำกัดรูปทรงโดยธรรมชาติ รูปทรงเปราะ
บางทั้งหมดต้องผ่านการทบทวนความเป็นไปได้

กลไกการตกแต่ง: เผา,พิมพ์,และคอนทราสต์

กลไกการแกะสลัก




ความลึกการแกะสลัก,คอนทราสต์โทน, และพฤติกรรมการเผา จะแปรผันตามธรรมชาติ ไปกับเสี้ยนไม้

ระบุผิวขอบที่แน่นอน (ความเข้ม)และลักษณะสีย้อม/สารเคลือบ

กฎการแกะสลัก ความลึกการแกะสลัก,คอนทราสต์โทน,และพฤติกรรมการเผา จะแปรผันตามธรรมชาติไปกับเสี้ยนไม้ ระบุผิวขอบที่แน่นอน (ความเข้ม)และลักษณะสีย้อม/สารเคลือบ

กลไกการพิมพ์



อย่าสมมติว่า สีอาร์ตเวิร์ก บนจอ สีขาวจะแปลเป็น ไม้ดิบได้

รองพื้น สีขาว ทึบ

เสี้ยนไม้ดิบ

การพิมพ์ต้องใช้รองพื้นสีขาว หรือ การเตรียมผิวเคมีเพื่อ ความทึบและความแม่นยำของสี


กฎการพิมพ์ อย่าสมมติว่าสีอาร์ตเวิร์กบนจอสีขาวจะแปลเป็น ไม้ดิบได้ การพิมพ์ต้องใช้รองพื้นสีขาวหรือ การเตรียมผิวเคมีเพื่อความทึบและความแม่นยำของสี

ตรวจสอบการจัดซื้อ: ขอหลักฐานเฉพาะกระบวนการและตัวอย่างจริงก่อนอนุมัติเสมอ โดยเฉพาะหากความไวต่อกลิ่น (จากการเผาเลเซอร์หรือสารเคลือบ)เป็นปัจจัย



ความไว (จากการเผาเลเซอร์หรือสารเคลือบ) เป็นปัจจัย

กายวิภาคและการรวมฮาร์ดแวร์



ตัวเชื่อมต่อ ระบบยึดที่แน่นนอน (เช่น ห่วง
ตาไก่ติดกาว เทียบกับรูเจาะเปลี่ยน)

ตรวจสอบสำคัญ: ต้องควบคุมเส้น
ที่จุดยึดอย่างเคร่งครัด

ฮาร์ดแวร์ กำหนดผิวโลหะที่ต้องการ,
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์, และ
ทิศทางการแขวนที่แน่นนอน

การรวม ไม่ตอบสนองต่อฮาร์ดแวร์อย่าง ไร?
การตอบสนองต่อความชื้น, ความเสียหาย
ของผิว, และแรงเสียดทานต้องมีตัวอย่างจริง
และการทบทวนการทดสอบ

สูตรเตรียมอาร์ตเวิร์ก

ข้อกำหนด: ขอหลักฐานดิจิทัลที่มีคำอธิบายประกอบเสมอ โดยอ้างอิงจากเลย์เออร์ที่แยกเหล่านี้



5:โอเวอร์เลย์มือกด

มือกดตามสเกลแสดงตำแหน่งฮาร์ดแวร์ที่แน่นอน และทิศทางการอ่าน (ด้านหน้า และด้านหลัง)

4:พิมพ์ CMYK

สีพิมพ์ ระบุโลโก้สำคัญ, ตัวอักษรเล็ก, และพื้นที่ว่าง ที่ต้อง มองเห็นเสียนับ

3:รองพื้นสีขาว

รูปทรงเวกเตอร์ที่แ มปตำแหน่งแน่นอนว่า ต้องวางหมึก ขาวเพื่อบังเสียนไม้

2:แกะสลักแอสเตอร์

ภาพแอสเตอร์ความละเอียดสูงแยกเฉพาะ สำหรับโซน แกะสลักเลเซอร์

1:เส้นทางตัดเวกเตอร์

แนวตัดทะลุและเส้นกรีดสีม่วงแดง ระบุ ทิศทางเส้นที่ต้องการ เมื่อสำคัญต่อ ภาพหรือโครงสร้าง



กำหนดค่าตลาดเคลื่อนไหวของความแปรผันธรรมชาติ



ความจริงของการจัดซื้อ อย่าคาดหวังให้รูปแบบเส้นทุกชิ้น เหมือนกัน ผลผลิตแผ่น,การจัดวาง, และลือตวัสดุธรรมชาติจะ ส่งผลโดยธรรมชาติต่อทั้งใบเสนอราคา และรูปลักษณ์สุดท้าย



กฎทอง การยอมรับเชิงพาณิชย์ต้องขับเคลื่อนด้วยช่วงความแปรผันที่อนุมัติแล้ว ซึ่งแสดงผ่านตัวอย่างจริง, ไม่ใช่มาตรฐานความสม่ำเสมอสังเคราะห์ ที่เป็นไปไม่ได้



ต้องดำเนินการ


ลักษณะธรรมชาติต้องถูกแปลง เป็นช่วงความแปรผัน ที่อนุมัติและมีเอกสาร ก่อนเริ่มการผลิตเต็มรูปแบบ

สถาปัตยกรรมการขนส่งและบรรจุภัณฑ์

การปกป้องภายใน

จะแยกพื้นผิวสำเร็จและ ขอบออกจาก ฮาร์ด แวร์โลหะอย่างไร เพื่อลดการถู และรอยขีดข่วนระหว่างขนส่ง? ระบุ การปกป้องแต่ละชั้น และการรองรับ

สถาปัตยกรรมภายนอก กำหนดบรรจุภัณฑ์ขนส่งที่คำนึงถึงความชื้น ไม่ตอบสนองต่อความผันผวน ของความชื้นอย่างแข็งขัน ระหว่างการขนส่งทางทะเล




เช็กลิสต์หลัก RFQ

วัสดุและรูปทรง

1.ระบุความต้องการ (ไม้ธรรมชาติ, วีเนียร์, ลาไมเนต,หรือ วัสดุวิศวกรรม)

2.ให้เส้นทางตัด,รู, ทิศทางเส้นใย,และอาร์ตเวิร์กหน้า/หลัง


3.ทำเครื่องหมาย รูปทรงเปราะ, รายละเอียดเล็ก, สีสำคัญ, และความคาดหวังเรื่องเส้นใย



ผิวงานและฮาร์ดแวร์

4.กำหนดการแกะสลัก,พิมพ์, ย้อมสี,เคลือบ,และ ลักษณะขอบ

5.ยืนยันประเภทจุดยึด, ความปลอดภัย,ผิวโลหะ,และ ทิศทางการแขวน




โลจิสติกส์และคุณภาพ

6.ระบุการใช้งาน,จำนวน, ปลายทาง,และข้อกำหนด การส่งมอบ

7.ขอการระบุ วัสดุ,หลักฐาน, ตัวอย่าง,และการทบทวน การทดสอบที่เกี่ยวข้อง

8.ระบุการบรรจุแต่ละชิ้น, การจัดชุด, ฉลาก,และ เครื่องหมายกล่อง



ข้อสรุปที่อนุมัติ: ข้อผูกพันทางเทคนิคและการค้าขั้นสุดท้ายต้องมีใบเสนอราคา,อาร์ตเวิร์ก,และการทบทวนวัสดุ ตัวอย่างจริงที่อนุมัติแล้วกำหนดมาตรฐานอ้างอิง