


ข้อกำหนดการจัดหา:

# แม่เหล็กติดตู้เย็นอีพ็อกซี สั่งทำพิเศษ

คู่มือวิเคราะห์เชิงกลยุทธสำหรับ  
เจตนาด้านภาพ โครงสร้าง  
ส่วนประกอบ และความแม่นยำของ RFQ



# การกำหนดวัตถุประสงค์การจัดหา

**หลักการสำคัญ:** ความท้าทายหลักของข้อกำหนดคือการสร้างเอฟเฟกต์ภาพที่มันวาว นูนโดม หรือห่อหุ้ม พร้อมกับปกป้องและนำเสนออาร์ตเวิร์กด้านล่างอย่างถูกต้อง

**คำสั่ง:** อธิบายเจตนาด้านภาพแทนการสันนิษฐานสูตรเคมีหรือโครงสร้างเฉพาะ ความคาดหวังที่สำคัญด้านวัสดุและประสิทธิภาพต้องผ่านการทดสอบตัวอย่างจริง ไม่ใช่อาศัยสมมติฐานพื้นฐาน

สูตรเคมี  
ที่สันนิษฐาน



สูตรเคมีที่สันนิษฐาน



พื้นผิวมันวาว  
สมจริงดูภาพถ่าย

เจตนาด้านภาพ  
ที่ระบุไว้

เจตนาด้านภาพที่ระบุไว้



อย่าอ้างสูตรเคมีเรซินที่แน่นอน ความทนต่อการเลี้ยว ความทนต่อรอยขีดข่วน หรือความแรงของแม่เหล็ก หากไม่มีการทดสอบตัวอย่างเชิงประจักษ์

# เมทริกซ์โครงสร้างแม่เหล็ก


แยกแยะการห่อหุ้มด้วยอีพ็อกซีจากโครงสร้างทางเลือก




## อีพ็อกซีสังทำพิเศษ



## เรซินโครงสร้าง



## งานพิมพ์แบบเรียบ



## โลหะเปลือย



1

เจตนาด้านภาพ:  
ห่อหุ้ม มันวาว นูนโดม

เจตนาด้านภาพ:  
ตัวชิ้นงานแกะสลักแบบ 3D

เจตนาด้านภาพ:  
พื้นผิวเรียบเสมอแบบ 2D

เจตนาด้านภาพ:  
พื้นผิวแบบโลหะ

2

โครงสร้าง:  
สารเคลือบใสเหนือฐาน  
กราฟิกแบบเรียบ

โครงสร้าง:  
เรซินก่อรูปเป็นรูปทรง  
โครงสร้างจริง

โครงสร้าง:  
หมึกพิมพ์ลงบนฐานโดยตรง  
โดยไม่มีชั้นห่อหุ้มด้านบน

โครงสร้าง:  
โลหะผสมเปลือยโดยไม่มี  
โดมใส

3

ลักษณะเฉพาะของวัสดุ:  
สร้างมิติความลึกของภาพผ่าน  
เอฟเฟกต์พื้นผิว


ลักษณะเฉพาะของวัสดุ:  
หมายเหตุ: อย่าใช้อีพ็อกซีและ  
เรซินโครงสร้างแทนกัน

ลักษณะเฉพาะของวัสดุ:  
ไม่มีสารห่อหุ้ม พื้นผิวเรียบเสมอ

ลักษณะเฉพาะของวัสดุ:  
พื้นผิววัสดุคืบ

# กายวิภาคของแม่เหล็กอีพ็อกซี

แยกโครงสร้างชั้นทางกายภาพ  
เพื่อให้ข้อมูลแก่ซัพพลายเออร์อย่างแม่นยำ




## ความแม่นยำของอาร์ตเวิร์กและ เขตปลอดภัยทางแสง

ลดผลกระทบต้อภาพจาก  
ความโค้งของขอบและความเงาของพื้นผิว

### รายการดำเนินการ

- จัดส่งอาร์ตเวิร์กพร้อมพิมพ์ที่มี  
รูปทรงเส้นรอบนอกตามต้องการ
- จัดทำคำแนะนำแยกต่างหากสำหรับ  
ชั้นฐานที่มองเห็นได้ บริเวณโดมใส  
และการพิมพ์ด้านหลัง



# การปฏิบัติตามข้อกำหนดกราฟิกค้าปลีกและของที่ระลึก

กำหนดมาตรฐานอินพุตอาร์ตเวิร์กสำหรับการจัดแสดงเชิงพาณิชย์

ระบุอย่างถูกต้องและมี  
สีอ้างอิง

1



3



คำเตือนสำหรับค้าปลีก: ระบุ  
ข้อกำหนดการติดฉลาก  
ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตาม  
ข้อกำหนดเชิงพาณิชย์

2

เมือง: Neo-Veridia,  
ชื่อสถานที่และวันที่:  
2045-10-27

ตรวจสอบการสะกดและตำแหน่ง  
ภายในระยะขอบปลอดภัย

ภาพอ้างอิงควรแสดงความเงาและลักษณะโดมตามต้องการ แต่ต้องใช้ตัวอย่างจริงในการอนุมัติรูปลักษณ์และการสะท้อนแสงที่แท้จริง

# แดชบอร์ดการทดสอบความเครียดจากสภาพแวดล้อม

เชื่อมโยงสภาพแวดล้อมการจัดแสดงกับรายการตรวจสอบทางกายภาพ

ต้องระบุขอให้ตรวจสอบความทนทานต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน ไม่ใช่สันนิษฐานเอาเอง

สภาพแวดล้อม  
ในครัว



ความชื้นสูง การสัมผัส  
น้ำมันและน้ำยาทำความสะอาด  
ครัว

จุดเน้นการตรวจสอบตัวอย่าง  
ความสมบูรณ์ของการยึดเกาะและ  
ความทนทานต่อสารเคมี


คำปลีกและการจัดการ



การสัมผัสจับต้อง  
บ่อยครั้ง การขีดถู  
พื้นผิว

จุดเน้นการตรวจสอบตัวอย่าง  
ความทนต่อรอยขีดข่วนและ  
ความทนทานของขอบ

บริบทการจัดแสดง



การได้รับแสงแดดเป็นเวลานาน


จุดเน้นการตรวจสอบตัวอย่าง  
ความทนต่อ UV และ  
การลดการเหลือง

# บรรจุกัณฑ์เพื่อการปกป้องและการนำเสนอ

## ลดรอยถลอกจากการขนส่งและกำหนดรูปแบบการจัดส่งสินค้า


ข้อกำหนดด้านโลจิสติกส์: กำหนดจำนวนรวม จำนวนแยกตามแบบ กลุ่มขนาด และแผนศิลปะแบบ

### การขนส่งแบบรวมจำนวนมาก (ความเสี่ยง)



พื้นผิวมันวาวอาจเกิดรอยถลอกระหว่างการขนส่ง ระบุว่า  
ต้องแยกชั้นหรือบรรจุถุงแยกชั้นหรือไม่

### พร้อมจำหน่ายปลีก (ข้อกำหนด)



กำหนดข้อกำหนดการนำเสนอ: การบรรจุถุงแยกชั้น  
การติดการ์ด แพ้กบลิสเตอร์ หรือกล่องพร้อมมอบเป็นของขวัญ  
รวมถึงความต้องการด้านบาร์โค้ดและการจัดแสดง

# บอร์ดความพร้อมของ RFQ

สังเคราะห์ข้อกำหนดเพื่อให้ผู้ผลิตเสนอราคาได้อย่างครบถ้วนรัดกุม

## การออกแบบและสุนทรียภาพ

- ❑ การใช้งานที่ตั้งใจและรูปลักษณะ  
नुनโดม/มันวาวที่ต้องการ
- ❑ อาร์ตเวิร์ก รูปทรงเงา ข้อมูลอ้างอิง  
สี และเขตข้อความ  
สำคัญ
- ❑ ความคาดหวังด้านผิวสำเร็จ  
และความแปรผันของภาพ  
ที่ยอมรับได้
- ❑ ข้อกำหนดด้านแม่เหล็กด้านหลังและ  
การสร้างแบรนด์

## ความทนทานและสภาพแวดล้อม

- ❑ สภาพแวดล้อมการจัดแสดง  
การทำความสะอาด การจัดการ และ  
สภาวะการสัมผัส
- ❑ เกณฑ์การทดสอบ/ตัวอย่างสำหรับ  
ความเงา ความคมชัดของอาร์ตเวิร์ก  
การยึดติด และ  
การปฏิบัติตามข้อกำหนด

## โลจิสติกส์และบรรจุภัณฑ์

- ❑ จำนวนแยกตามแบบและ  
แผนศิลปะแบบ
- ❑ บรรจุภัณฑ์คำปลีกเพื่อการปกป้อง  
การ์ด ฉลาก และความต้องการ  
ด้านบาร์โค้ด



# ด้านอนุมัติ การจัดซื้อ

ก้าวจากข้อกำหนดไปสู่  
ข้อผูกพันทางการค้า

1. ขอใบเสนอราคาเมื่ออธิบาย  
เอฟเฟกต์พื้นผิว โครงสร้างกราฟิก  
บริบทการยึดติด และบรรจุภัณฑ์  
ไว้อย่างครบถ้วนแล้วเท่านั้น
2. ข้อผูกพันขั้นสุดท้ายด้านเทคนิคและการค้า  
ต้องผ่านการตรวจสอบใบเสนอราคา  
อาร์ตเวิร์ก และวัสดุ
3. ย่อยอมรับการรับประกันด้านระยะเวลา  
ดำเนินการ ราคา MOQ หรือประสิทธิภาพ  
ตลอดอายุการใช้งาน หากไม่มีการทดสอบ  
และเอกสารที่เป็นทางการ

