


แผ่นกสติกเกอร์สั่งทำ | Zigpac

เรื่องแสงสั่งทำ

ใน

ความมืด

คู่มือเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัด
ซื้อและกำหนดค่า



ชั้นไฟโพลีเมสเซนส์ตามข้อกำหนด (ไม่มีกัมมันตรังสี)


ตัวรองแผ่นลอกออก

เริ่มจากสภาพแวดล้อม

การจัดซื้อสติกเกอร์สำเร็จ
เริ่มจากการระบุทิศทางภาพ
ที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย


กรณีใช้งานจริง

จะมองเห็นที่ไหน?
สภาพแสง
ประเภทพื้นผิว



จะใช้งานอย่างไร?
การเสียดสี การสัมผัส
สภาพแวดล้อม,

วิธีติด



(Ome,

หน้าที่หลักคืออะไร?
การสร้างแบรนด์ด้าน
ความสวยงามเทียบกับ

การมองเห็นเพื่อการใช้งาน

การสร้างแบรนด์ด้านความสวยงาม

การมองเห็นเพื่อการใช้งาน




กฎวินิจัย: ยืนยันกรณีใช้งานก่อนกำหนดวัสดุ โครงสร้าง หรือข้อกำหนด

ตารางตรวจสอบหมวดหมู่

เลือกหมวดหมู่ตามเส้นทาง
การผลิตหลักและความยืดหยุ่นของรูปทรงที่ต้องการ

	☒ สติกเกอร์เรืองแสงสั่งทำ	☒ สติกเกอร์โดคัทสั่งทำ	☒ ฉลากม้วนสั่งทำ	☒ สติกเกอร์ทรานสเฟอรัสั่งทำ
หลัก กรณีใช้งาน	การมองเห็นแบบเรืองแสง	รูปทรงสั่งทำและขอบแม่นยำ	ติดจำนวนมากได้รวดเร็ว	ดีไซน์ไร้พื้นหลัง อย่างไร้รอยต่อ
รูปแบบและ โครงสร้าง	ชั้นเดียว / แผ่น	ตัดแยกชิ้น	ม้วนต่อเนื่อง	รูปแบบดีคอล
แกนหลัก จุดแตกต่าง	ปล่อยแสงที่ดูดซับไว้	ติดตามเส้นขอบอย่างแม่นยำ	พร้อมติดด้วยเครื่อง	เหลือเฉพาะงานกราฟิก

โครงสร้างของการเรืองแสง





หมายเหตุด้านดีไซน์: งานกราฟิกมีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพกับชั้นฟอสฟอร์ ความหนาแน่นของหมึกกำหนดการมองเห็นแสงเรือง

พารามิเตอร์งานกราฟิกและขนาด

ขนาดเป้าหมาย ต้องกำหนดมิติที่แน่นอน ขนาดกำหนดพื้นที่ผิวสำหรับเอฟเฟกต์เรืองแสง

ไฟล์งานกราฟิก จำเป็นต้องใช้ไฟล์เวกเตอร์หรือภาพอ้างอิงความละเอียดสูง

ทิศทางวัสดุ เลือกการจัดแนววัสดุฐานให้ตรงกับความต้องการด้านโครงสร้างของดีไซน์




คำเตือน: เอฟเฟกต์เรืองแสงต้องใช้พื้นที่ว่างในไฟล์งานกราฟิกอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ชั้นฐานส่องผ่าน


ตัวเลือกผิวสำเร็จ

ชั้นสุดท้ายกำหนดการสัมผัสและความทนทาน

ตัวเลือก A: ผิวเงา · แสงสะท้อนสูง สัมผัสลื่น
และคอนทราสต์สีคมชัด




ตัวเลือก B: ผิวด้าน · สะท้อนแสงแบบกระจาย
สัมผัสเรียบ และคอนทราสต์นุ่มนวล



สิ่งที่ต้องทำ: ยืนยันผิวสำเร็จที่ต้องการในการทบทวนข้อกำหนดครั้งแรก


การผลิต ขนาดที่แปรผัน



กฎทอง: อย่าคิดว่า MOQ ระยะเวลาดำเนินการ หรือการรับรองเป็นค่าคงที่ ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ผันผวนสูงและปรับขนาดแบบไดนามิกตามข้อกำหนดสั่งทำของคุณโดยตรง

โลจิสติกส์ด้านจำนวนและบรรจุภัณฑ์

หมายเหตุผลกระทบ: วิธีบรรจุเฉพาะต้องใช้การจัด
การโลจิสติกส์ที่แตกต่างกัน,
ซึ่งส่งผลต่อการคำนวณใบเสนอราคาสุดท้าย




ส่วนที่ 1: จำนวนเป้าหมาย ระบุจำนวนหน่วยที่
แน่นอน จำนวนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเส้น
ทางการผลิตและต้นทุนต่อหน่วย

ส่วนที่ 2: ความต้องการบรรจุภัณฑ์ กำหนดวิธี
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย (เช่น ช้อนรวม ห่อ
ฟิล์มหัดเป็นชุด หรือใส่ถุงขายปลีกแยกชิ้น)

พิมพ์เขียวความพร้อมสำหรับ RFQ


สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนขอใบเสนอราคา



และการใช้งาน) ภาพอ้างอิงความละเอียดสูง) (Suh |

เมื่อกำหนดองค์ประกอบทั้ง 7 นี้แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถ MOQ ระยะเวลากำหนด และการจัดส่งได้อย่างแม่นยำ

ตอบกลับรวดเร็ว



ราคาโรงงาน

เริ่มกำหนดข้อกำหนดของคุณ

เมื่อพิมพ์เขียวเสร็จสมบูรณ์ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตของเราเพื่อตรวจสอบรูปแบบสติกเกอร์เรืองแสงสั่งทำของคุณ

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

แชตผ่าน WhatsApp/Telegram/Messenger

sales_support@zigpac.com