


งานปักสิ่งทำ

แพตช์: แผนกลยุทธ์

สำหรับผู้ซื้อ

ข้อกำหนดการใช้งานและ
คู่มือการจัดการสำหรับเครื่องแบบ
เสื้อผ้า และสินค้าที่ระลึก



DOC-REF :

คู่มือ การจัดหา _CITD

สถานะ:

อนุมัติแล้ว

แยกองค์ประกอบตราปั๊ม

แพตช์ปั๊มคือตราสิ่งทอแยกชิ้นที่ติดตั้ง
หลังการผลิต ทำให้ใช้ดีไซน์เดียวกันได้
กับเสื้อผ้า กระเป๋า และสินค้าชนิดแข็งหลายแบบ



ด้าย
สร้างภาพหลัก สามารถ
กำหนดเป็นพื้นผิวด้วยนูน
หรือพื้นที่เรียบได้

ฐาน
โครงสร้างรองรับและ
รากฐานทางโครงสร้าง

ขอบ
กำหนดด้วยรูปทรงภายนอก
ตัวเลือกมีขอบแบบดั้งเดิม
ที่ถูกฉาย merrow หรือ
ขอบรูปทรงสั่งทำ

ด้านหลัง
พื้นผิวเชื่อมต่อกับวัสดุฐาน
ที่กำหนดวิธีติด (เย็บ,
รีดร้อน, ตีนตุ๊กแก หรือ
ด้านหลังกาว)


ความแตกต่างของหมวดหมู่:
เมื่อใดควรระบุงานปักแท้

ตารางประเภทแพตช์				
	งานปักสั่งทำ	ป้ายทอ	PVC/ยาง	ทรานสเฟอร์พิมพ์ และปักตรง
ความสามารถ ด้าน รายละเอียด	ต้องลดความซับซ้อน ของอาร์ตเวิร์กสำหรับ รายละเอียดเล็ก	เหมาะกับข้อความ ขนาดเล็กมากและรายละเอียด ซ้ำที่ซับซ้อน	ถ่ายถอดเวกเตอร์ คมชัด	รองรับภาพถ่ายและ สีที่ ซับซ้อน
พื้นผิวและ มิติ	พื้นผิวด้ายเย็บ อย่างแท้จริง	รูปทรงแบนราบ สร้างจาก เส้นด้ายทอ	มีมิติ กันน้ำ แต่ ไม่มีสัมผัสแบบสิ่งทอ	เรียบ (ทรานสเฟอร์) หรือ รวมเป็นส่วนหนึ่งของ เสื้อผ้า (ปักตรง)
ความยืดหยุ่นใน การใช้งาน	ยืดหยุ่นสูงสำหรับ การติดตั้งหลัง การผลิต	ติดตั้งมาตรฐานด้วย การเย็บหรือ ซีลร้อน	โดยทั่วไปเย็บหรือ ใช้ตีนตุ๊กแก	ขาดความยืดหยุ่น แบบโมดูลาร์หลัง การผลิต



อย่านำเสนอวิธีทอ PVC พิมพ์ หรือปักตรงว่าใช้แทนกันได้
กับงานปักสั่งทำโดยไม่ตรวจสอบอาร์ตเวิร์กและกรณีใช้งานอย่างละเอียด


ประเมินความเหมาะสมของอาร์ตเวิร์กสำหรับการปัก



กฎผลลัพธ์: ห้ามอนุมัติเพียงภาพดิจิทัลแบบแบน ขอปรับสำหรับงานปักหรือตัวอย่างจริงเสมอเพื่อยืนยันการถ่ายทอดด้วยด้าย

จับคู่สภาพแวดล้อมการใช้งานกับข้อกำหนดสมรรถนะ


ตารางวัสดุฐานและสภาพแวดล้อม



อย่าคาดเดาความทนต่อการซัก การยืดติด ความคงทนของสี
พฤติกรรมต่อเปลวไฟ หรือความเข้ากันได้กับวัสดุฐาน

รายการดำเนินการ: ข้อกำหนดสำคัญด้านพื้นผิว วัสดุ สมรรถนะ
หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด ย่อมต้องตรวจสอบตัวอย่างและ
ทดสอบก่อนการผลิตเต็มรูปแบบ

ปรับวิธีติดให้สอดคล้องกับโลจิสติกส์การบรรจุ



แดชบอร์ดข้อกำหนดการจัดหาวัสดุ



ข้อกำหนดด้านดีไซน์และภาพ

[] อาร์ตเวิร์ก สีที่แม่นยำ
รูปทรง และความต้องการ
ด้านขอบ

[] ความชัดเจนที่ต้องการและ
การลดรายละเอียดเล็ก
ที่ยอมรับได้

[] สิกซ์ใช้แบรนด์
อำนาจในเครื่องหมายการค้า และ
ข้อกำหนดหลากหลายรูปแบบ



ข้อกำหนดทางกายภาพและ การใช้งาน

[] ผลิตภัณฑ์ปลายทางที่ต้องการ
ตำแหน่งที่แน่นอน และ
วิธีติด

[] ข้อกำหนดด้านหลัง
ที่ต้องยืนยัน

[] เจือปนในสิ่งทอ เสื้อผ้า
การซัก การเสียดสี หรือ
การสัมผัสความร้อน



โลจิสติกส์เชิงพาณิชย์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

[] จำนวนที่แน่นอนตามดีไซน์
ขนาด ชุดสี และ
หน่วยบรรจุ

[] เกณฑ์ตัวอย่าง/การทดสอบ
สำหรับรูปลักษณะสี
การติด และข้อกำหนด
ที่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสอบ
ก่อนเริ่ม

กฎข้อผูกพัน

ข้อผูกพันทางเทคนิคและการค้าขั้นสุดท้ายต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
ด้านใบเสนอราคา อาร์ตเวิร์ก และวัสดุ ขอรูราคาเมื่อกำหนด
ความเป็นไปได้ของงานปัก วิธีติด การแปลงอาร์ตเวิร์ก และ
การบรรจุแล้วเท่านั้น

ข้อจำกัดเนื้อหา: สิ่งที่ไม่ได้รับปากก่อนตรวจสอบ

- ❌ ความหนาแน่นฝีเข็มหรือส่วนประกอบ
ถ่ายที่แน่นอน
- ❌ อายุการชักหรือความแข็งแรง
ของการติดเฉพาะค่า
- ❌ ใบรับรองวัสดุหรือเงื่อนไข
การส่งมอบขั้นสุดท้าย

ห้ามคาดเดาว่ากระบวนการผลิต
ใช้แทนกันได้

ข้อกำหนดสำคัญด้านสิ่งทอ การติด
สมรรถนะ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
กำหนดให้ต้องมี
ตัวอย่างจริงและการทดสอบอย่างเคร่งครัด