


สักราดสั่งทำ

สติ๊กเกอร์: คู่มือ

สำหรับผู้ซื้อ

แนวทางเลือกข้อกำหนด วัสดุ
และเตรียมใบเสนอราคาสำหรับงาน
สักราดสั่งทำ



สร้างข้อกำหนดเฉพาะของคุณ


คู่มือนี้ช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกหมวดหมู่ที่เหมาะสมก่อนสรุปอาร์ตเวิร์กและข้อกำหนด อย่าคาดเดา กำหนดสเปกให้ชัดเจน

01

[ตรวจสอบ]

หมวดหมู่


ตรวจสอบว่าสีกหลาดเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานของคุณ



02

[กำหนด]

ข้อกำหนด
กำหนดโครงสร้าง ผิวสำเร็จ ขนาด
และไฟล์อาร์ตเวิร์ก




03

[เตรียม]

ใบเสนอราคา
ระบุเป้าหมายจำนวนที่แน่นอน
และรูปแบบการบรรจุ



เป้าหมายจำนวน:
500,1000,2500 ชิ้น



รูปแบบการบรรจุ:
วางบนพาเลต,
ขนส่งทางทะเล



ใบเสนอราคา
สุดท้าย&BOM
(รายการวัสดุ)

สักราดใช้ตัวเลือกที่เหมาะสมหรือไม่?

รูปแบบ	จุดเน้นหลัก	สถานการณ์ที่เหมาะสมที่สุด
สักราดสั่งทำ	สัมผัสที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร	เมื่อต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับสัมผัสของวัสดุ 
โดคัทสั่งทำ	วัสดุเฉพาะหรือช่องตัดซับซ้อน	เมื่อความต้องการหลักคือรูปทรงโครงสร้างเฉพาะ
ฉลากม้วนสั่งทำ	กระบวนการผลิตแบบม้วน	สำหรับการติดอัตโนมัติปริมาณมาก
ทรานสเฟอร์สั่งทำ	กระบวนการผลิตแบบทรานสเฟอร์	สำหรับติดดีคอลอย่างแม่นยำโดยไม่มีพื้นหลัง


จุดเปลี่ยน: เลือกสักราดโดยเฉพาะเมื่อต้องการคุณสมบัติด้านสัมผัส สำหรับการติดอัตโนมัติ ให้เปลี่ยนเป็นฉลากม้วน สำหรับช่องตัดซับซ้อนให้เปลี่ยนเป็นโดคัท

กำหนดพื้นผิวและผิวสำเร็จ



[แนวทางวัสดุ]


สัณฐานมอดสัมผัสที่โดดเด่น โปรดยืนยัน
ข้อกำหนดวัสดุที่แน่นอนตาม
การใช้งานจริงและสถานที่ที่สินค้า
จะถูกสัมผัสหรือมองเห็น



[ผิวสำเร็จ]

พิจารณาว่าชั้นสุดท้ายมีปฏิสัมพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมอย่างไร ตรวจสอบว่าใช้งานเฉพาะของคุณ
ต้องการการเคลือบเพื่อปกป้องหรือความสวยงาม
ที่แตกต่างกันบนวัสดุสัณฐานฐานหรือไม่

**ความแม่นยำของขนาดและอาร์ตเวิร์ก
คุณภาพการผลิตขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของไฟล์
และการกำหนดขนาดที่แม่นยำทั้งหมด**



[ขนาดเป้าหมาย]

**ยืนยันเป้าหมายขนาดจริง
อย่างแม่นยำ (ความกว้าง x
ความสูง)**

[ไฟล์อาร์ตเวิร์ก]


**เตรียมไฟล์อาร์ตเวิร์กดิจิทัล
ความละเอียดสูงหรือแนวคิด
อ้างอิงที่ชัดเจน**

[การรองรับพื้นผิว]


**ตรวจสอบว่าเลย์เอาต์งานออกแบบ
รองรับลักษณะที่เป็นเส้นใย
และมีพื้นผิวของวัสดุ
สีกหลาด**

กลไกการขยายปริมาณและการจัดส่ง

รูปแบบที่สติกเกอร์มาถึงสำคัญพอ ๆ กับวิธีการผลิต



[ปริมาณ]



[การนำไปใช้]

[เป้าหมายจำนวน]

ประเมินความต้องการด้านปริมาณที่เฉพาะเจาะจง เป้าหมายนี้
ส่งผลโดยตรงต่อวิธีการผลิตที่เหมาะสมที่สุดในโรงงาน

[รูปแบบการบรรจุ]

กำหนดวิธีการกระจายสติกเกอร์
ระบุความต้องการด้านบรรจุภัณฑ์ (เช่น ช้อนรวมจำนวนมาก
หรือบรรจุถุงแยกชิ้น) โดยอิงตามวิธีที่
ผู้ใช้ปลายทางจะนำไปใช้อย่างเคร่งครัด

หลักเลี่ยงการคาดเดาข้อกำหนด



โครงการสักราดสิ่งทำแต่ละงานมีโครงสร้างเฉพาะตัว ตัวแปรต่าง ๆ เช่น MOQ (จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ) ระยะเวลาจัดส่ง การรับรองเฉพาะ และ

เงื่อนไขการจัดส่งล้วนเปลี่ยนแปลงได้


**กฎทอง: อย่าคาดเดาเงื่อนไขตายตัวก่อนการตรวจสอบ
ข้อกำหนดขั้นสุดท้าย กำหนดการ MOQ และข้อกำหนดทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับ การตรวจสอบอาร์ตเวิร์กและจำนวนที่เลือก
ขั้นสุดท้ายโดยตรง**

พร้อมขอใบเสนอราคาหรือยัง? เช็ค리스트สุดท้าย

รวบรวมข้อกำหนดที่แน่นอนเหล่านี้เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วระหว่างการตรวจสอบข้อกำหนดขั้นสุดท้าย


[กรณีใช้งาน]

สินค้าจะถูกมองเห็น
และสัมผัส
ที่ใด?



[ขนาดเป้าหมาย]

ขนาดจริง
ที่แน่นอน
(X คูณ Y)




[วัสดุและผิวสำเร็จ]

แนวทางวัสดุและ
ความต้องการการเคลือบ
เฉพาะ



[อาร์ตเวิร์ก]

ไฟล์ความละเอียดสูง
หรือ
ข้อมูลอ้างอิงชัดเจน
พร้อมแล้ว



[เป้าหมายจำนวน]

ปริมาณโดยประมาณ
ที่ต้องการ



[ความต้องการด้านบรรจุ]

รูปแบบการจัดส่ง
ถึงผู้ใช้ปลายทาง

