


การกำหนดสเปกและจัดหา ป้ายยางสังทำ



รูป 1.0: แผนผังป้ายยาง


วัตถุประสงค์เอกสาร	คู่มือวิเคราะห์สำหรับผู้ซื้อ
การใช้งาน	การกำหนดสเปกการเตรียมและการเสนอราคาโครงการป้ายยางสังทำกับZIGPAC
สถานะ	การวางแผนก่อนRFQ

ยืนยันว่ายังเป็นวัสดุฐานที่เหมาะสมที่สุด

เริ่มจากการใช้งานจริง ประเมินว่าจะมองเห็นและสัมผัสชิ้นงาน


ที่ใดก่อนกำหนดประเภท

ป้ายยาง
สั่งทำ




เหมาะที่สุดสำหรับ:
โครงการที่ต้องการ
แบรนด์ยางแบบสัมผัสได้
และทนทานโดยเฉพาะ (เช่น
อุปกรณ์กลางแจ้ง, เสื้อผ้าสำหรับงาน
หนัก,
แพตช์ PVC)

สติ๊กเกอร์โดคัท
สั่งทำ




เหมาะที่สุดสำหรับ:
ชิ้นงานเฉพาะชิ้นที่ไม่ซ้ำใคร
ชิ้นงานรูปทรงต่าง ๆ หรือ
การติดบนพื้นผิว
มาตรฐาน

ฉลากม้วน
สั่งทำ



เหมาะที่สุดสำหรับ:
การผลิตด้วยเครื่องจักรปริมาณมาก
การติดหรือการแจกจ่ายรวดเร็ว
การบรรจุด้วยมือ


สติ๊กเกอร์ทรานสเฟอร์
สั่งทำ



เหมาะที่สุดสำหรับ:
กราฟิกกลมกลืน
ไร้พื้นหลัง
ที่ติดบน
พื้นผิวเรียบ

การกำหนดสเปกทางกายภาพและโครงสร้าง


01



แนวทางวัสดุ และพื้นผิว

ต้องการพื้นผิวสัมผัส ความยืดหยุ่น และ
ผิวสำเร็จแบบใด?
(เช่น ด้านเทียบกับเงา, แบน 2D เทียบ
กับ
นูน 3D)


02



โครงสร้างและ การติดตั้ง

จะติดป้ายกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
อย่างถาวรด้วยวิธีใด?
(เช่น ช่องเย็บ ด้านหลังแบบเวลายึด
ฐานขาว)


03



ข้อกำหนดด้านขนาด

กำหนดขนาดเป้าหมาย
ที่แม่นยำตามพื้นผิว
การใช้งานขั้นสุดท้าย

04




อาร์ตเวิร์ก&ไฟล์

อาร์ตเวิร์กจัดรูปแบบ
เหมาะกับการทำแม่พิมพ์หรือไม่?
(ต้องใช้ไฟล์เวกเตอร์อย่างเคร่งครัด
หรือ
ภาพอ้างอิงความละเอียดสูง)


ปรับขนาดการผลิตให้สอดคล้องกับโลจิสติกส์การส่งมอบ

เป้าหมายจำนวน(ปริมาณ)



กำหนดปริมาณรวมที่ต้องการอย่างแม่นยำ วิธี
การผลิต การเฉลี่ยต้นทุนเครื่องมือ และระดับราคา
เปลี่ยนแปลงอย่างมากตามเป้าหมายจำนวนที่แน่นอน

ข้อพิจารณาด้านบรรจุกฎ (การนำเสนอ)



กำหนดวิธีส่งมอบไปยัง
สถานที่ของคุณ ตัวเลือกได้แก่ BSS รวม BSS ถุงแยกชิ้น
หรือจัดเรียงตามลำดับสำหรับสายการประกอบเฉพาะ




แยกตัวแปรและความเสี่ยงสำคัญในการผลิต อย่ายึดสมมติฐานก่อนสรุปสเปก



ความเสี่ยง

การคาดการณ์จำนวนสั่งซื้อ
ขั้นต่ำ (MOQ) แบบตายตัว
ระยะเวลายมาตรฐาน
ราคา หรือการรับรอง
จากมาตรฐานทั่วไป
ของอุตสาหกรรม

ข้อเท็จจริง
การผลิตปายยาง
ต้องใช้แม่พิมพ์และ
เครื่องมือสั่งทำ MOQ ขึ้น
สุดท้าย
ระยะเวลาผลิต และ
เงื่อนไขการจัดส่งยังยืนยัน
ไม่ได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบ
ขนาด โครงสร้าง อาร์ตเวิร์ก
และ
ความซับซ้อนที่แน่นอน
อย่างเป็นทางการ



เช็กลิสต์ก่อนเตรียมใบเสนอราคา

ก่อนขอใบเสนอราคา (RFQ) โปรดตรวจสอบว่าคุณระบุพารามิเตอร์ต่อไปนี้ได้อย่างมั่นใจ:

☐	1. การใช้งาน: ป้ายนี้จะติดและถูกสัมผัสที่ใดโดยเฉพาะ?
☐	2. ขนาด: ขนาดเป้าหมายที่แม่นยำคือเท่าใด?
☐	3. รูปแบบ: ไฟล์อาร์ตเวิร์กพร้อมหรือยัง (หรือมีข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนหรือไม่)?
☐	4. วัสดุ: ต้องการแนวทางวัสดุและผิวสำเร็จแบบใด?
☐	5. ปริมาณ: จำนวนเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงคือเท่าใด?
☐	6. โลจิสติกส์: มีข้อกำหนดเฉพาะด้านบรรจุภัณฑ์หรือการส่งมอบหรือไม่?

ระบบพร้อม:ดำเนินการส่ง RFQ ให้ Zigpac