

สติกเกอร์ ชุด สั่งทำ

คู่มือผู้ซื้อฉบับสมบูรณ์และ
รายการตรวจสอบข้อกำหนด



ยืนยันหมวดหมู่ที่เหมาะสม

แบบชุด สิ่งทำ	โดคัท สิ่งทำ	จุลาคม้วน สิ่งทำ	ทรานสเฟอร์ สิ่งทำ
เหมาะที่สุดสำหรับ: การเปิดเผยแบบโต้ตอบ โปรโมชั่น และ บรรจุภัณฑ์เชิงเกม คุณลักษณะสำคัญ: การปกปิด พื้นผิว	เหมาะที่สุดสำหรับ: ชิ้นแจกแยกชิ้น และข้อกำหนดรูปทรง ซับซ้อนเฉพาะเจาะจง คุณลักษณะสำคัญ: แนวขอบ สิ่งทำ	เหมาะที่สุดสำหรับ: การผลิต ปริมาณมากและ ติดอัตโนมัติ ด้วยเครื่องจักร คุณลักษณะสำคัญ: จัดส่งแบบป้อน ต่อเนื่อง	เหมาะที่สุดสำหรับ: ตัวอักษรและกราฟิกแยกชิ้น โดยไม่มี ชั้นพื้นหลัง คุณลักษณะสำคัญ: กลมกลืนกับพื้นผิว อย่างไร้รอยต่อ

หากโครงการต้องการปกปิดพื้นผิวแบบโต้ตอบ ให้เลือกแบบชุด
มีฉะนั้น ให้ดูหมวดหมู่ใกล้เคียง

6 จุดตรวจสอบเพื่อ ใบเสนอราคาที่สมบูรณ์



กรอกจุดตรวจสอบข้อกำหนดทั้งหมดเพื่อเชื่อมวิสัยทัศน์สร้างสรรค์กับความเป็นจริงในการผลิต




01 การใช้งาน



กำหนดสภาพแวดล้อมหลัก จะใช้งานในร้านค้าปลีก


ส่งทางไปรษณีย์โดยตรง หรือติดบน
บรรจุภัณฑ์สินค้า? ปัจจัยแวดล้อม
กำหนดขีดจำกัดทางโครงสร้าง

02 วัสดุและผิวสำเร็จ



03 ขนาดเป้าหมาย / 04 การเตรียมอาร์ตเวิร์ก


03 ขนาดเป้าหมาย



กำหนดขนาดที่แน่นอน (กว้าง x สูง)

ขนาดสิ่งทำส่งผลโดยตรงต่อความเป็นไปได้ทางโครงสร้าง
ประสิทธิภาพของวัสดุ และวิธีการผลิต


04 การเตรียมอาร์ตเวิร์ก



ต้องแยกไฟล์อาร์ตเวิร์กอย่างเคร่งครัด แยก
กราฟิกฐานที่พิมพ์ออกจาก
พื้นที่ชุดด้านบนอย่างชัดเจน โดยใช้ชั้น
โครงสร้างอิสระในซอฟต์แวร์ออกแบบ

05 การปรับระดับจำนวน / 06 รูปแบบการบรรจุ


05 จำนวนเป้าหมาย



กำหนดจำนวนหน่วยรวมที่ต้องการ

ปริมาณกำหนดวิธีพิมพ์ที่เหมาะสมที่สุด (ดิจิทัลหรือออฟเซต)
และตัวเลือกโครงสร้างที่มี

06 ความต้องการบรรจุ



ระบุรูปแบบการส่งมอบที่ต้องการตาม
สายประกอบหรือกระจายสินค้าของคุณ:

- แผ่นเต็ม
- โดคท์แยกชิ้น
- จัดชุดตามล็อตเฉพาะ

กรอบควบคุมการผลิต:

สิ่งที่ยังไม่ทราบก่อนเสนอราคา

ต้องสรุปข้อกำหนดให้เรียบร้อย
ก่อนยืนยันเงื่อนไขการผลิต
อย่าถือว่าพารามิเตอร์ต่อไปนี้คงที่:



จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ
(MoQ) เปลี่ยนแปลงตาม
ขนาดสุดท้ายและประสิทธิภาพของวัสดุ



ระยะเวลาดำเนินการ ขึ้นอยู่มาก
กับกำลังการผลิตปัจจุบันและ
ความพร้อมของวัสดุเฉพาะ



การรับรอง
ต้องตรวจสอบอย่างเคร่งครัดกับ
วัสดุสุดท้ายที่เลือกโดยเฉพาะ



เงื่อนไขการจัดส่งและราคา
กำหนดโดยปริมาณสุดท้ายทั้งหมด

- packing

พร้อมสำหรับใบเสนอราคา การผลิต

รายการตรวจสอบข้อกำหนด

- ☒ 01. กำหนดการใช้งานแล้ว
- ☒ 02. กำหนดแนวทางวัสดุแล้ว
- ☒ 03. ยืนยันขนาดแน่นอนแล้ว
- ☒ 04. อาร์ตเวิร์กแยกชั้นพร้อมแล้ว
- ☒ 05. กำหนดจำนวนเป้าหมายแล้ว
- ☒ 06. เลือกรูปแบบการบรรจุแล้ว

ขั้นตอนถัดไป

ส่งข้อมูลเฉพาะ 6 ข้อนี้
ให้ตัวแทน Zigpac
ของคุณ

ใบข้อกำหนดที่ยืนยันแล้วนี้ช่วยให้
ได้ใบเสนอราคาผลิตที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
พร้อมยืนยัน MoQ และ
ระยะเวลาดำเนินการเฉพาะของคุณ



V1 A